

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ประกาศเลขที่

๗ /255๙

ลงวันที่

13 ต.ค. 2558

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงรอบปรับอากาศคันหมายเลขทะเบียน 40-0237

ขออนแก่น และคันหมายเลขทะเบียน 40-0264 ขออนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,100,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 3 สิงหาคม 2558

เป็นเงิน 1,004,855.17 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) .....บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 สุรคันธ์การช่าง

4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประวิทย์แอร์บัส

4.3 อู่ศิลาการช่าง

4.4 อู่สมจิตรบัส

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

5.1 นายจรูญ โชติประดับ

5.2 นางกุลิสรา คุชรรัตน์

5.3 นางสาวณัฐมน ฉายถวิล

5.4 นายไพศาล มีอนันต์

5.5 นายอนันตชัย สารพิชญ์

5.6 นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น

5.7 .....

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ราคากลางค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถปรับอากาศ คันหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่นและ

คันหมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น ดังรายการต่อไปนี้

รถคันที่ 1 รถหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	บาท	
1	เปลี่ยนแผ่นหุ้มแผงข้างซ้าย - ขวา ใหม่ทั้ง 2 ข้าง + ตัดต่อसानโครงแผงซ้าย - ขวา ที่ผู้ทั้ง 2 ข้าง	74,766	36
2	เปลี่ยนซับในแผงข้างซ้าย - ขวา ใหม่ทั้ง 2 ข้าง	18,000	-
3	เปลี่ยนแผ่นหุ้มฝาเกียร์ข้าง ซ้าย - ขวา ใหม่ตัดต่อโครงฝาเกียร์ที่ผู้ + เคาะซ่อมคัตแต่งขาสวิง ฝาเกียร์ข้างเก็บของใหม่	23,364	49
4	เปลี่ยนกลอนฝาเกียร์เก็บของข้างซ้าย - ขวา ใหม่ 10 ชุด	7,476	64
5	เปลี่ยนโซ่ฝาเกียร์เก็บของใหม่ 20 ตัว	6,542	06
6	ทำประตูหน้า ซ้าย - ขวา ใหม่ทั้ง 2 ข้าง + เปลี่ยนชุดกลอนล็อกประตูใหม่ 2 ชุด	22,429	91
7	ตัดเปลี่ยนसानโครงพื้นเกียร์เก็บของ + เปลี่ยนสแตนเลสปูพื้นเกียร์ใหม่ทั้งคัน	13,084	12
8	ตัดต่อसानโครงบันไดหน้า ซ้าย - ขวา ที่ผู้ + เปลี่ยนแผ่นหุ้มผนังข้างบันไดใหม่ + เปลี่ยนไฟส่องบันไดใหม่	9,345	80
9	เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ทั้งคัน + เปลี่ยนผ้าหนังหุ้มท่อแอร์ใหม่ 2 ข้าง เปลี่ยนผ้าหนังหุ้ม หิ้งวางของใหม่ 2 ข้าง + หุ้มผ้าหนังขาหิ้งใหม่ ประกอบติดตั้งหิ้งวางของใหม่	46,728	98
10	เปลี่ยนหัวจ่ายลมแอร์ใหม่ทั้ง 2 ข้าง	6,000	-
11	เปลี่ยนไฟนีออนร่องกลางผ้าเบรคใหม่ 5 ชุด	3,000	-
12	ติดฟิล์มกรองแสงใหม่ทั้งคัน	23,364	49
13	เปลี่ยนผ้าหนังหุ้มกล่องคอนโซลหน้า + หุ้มกล่องทีวี หุ้มกล่องคานกลางกระจกหน้า	9,345	80
14	รีดผ้ายางปูพื้นเก่าออก - ไปวัสดุขัดแต่งพื้นไม้ใหม่ + ปูผ้ายางปูพื้นใหม่ทั้งคัน	32,710	29
15	ชุดกาวเก่าบนรอยต่อหลังคาออก + เจียรขัดแต่งรอยต่อแผ่นหุ้มบนหลังคา + ยิงกาว รอยต่อบนหลังคาใหม่	7,009	35
16	ตัดเปลี่ยนसानโครงแผงท้ายใหม่ทั้งแผง + ทำฝาปิดท้ายใหม่ + ชุดไฟท้าย + ไฟกันชนท้าย + ไฟใต้กระจกท้าย + ไฟเก็บหลังคาท้าย	60,747	67
17	เปลี่ยนยางขอบประตูของฝา เกียร์ข้างใหม่รอบคัน	2,000	-
18	ไปวพ่นสีทั้งคันด้วยสีแห้งซาระบบ ทู เค + พื้นท้าวาดรูป + เคลือบแล็กเกอร์ใหม่	102,803	74
19	หุ้มผ้าหนังเก้าอี้ผู้โดยสารใหม่ทั้งคัน	32,000	-

(นายไพศาล มือนันต์)  
 วัฒนาภร

รพหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	บาท	
20	เปลี่ยนแก๊อ์ พ.จ.ร. ใหม่ + แท่นแก๊อ์ใหม่ 1 ชุด	5,607	48
21	ถอดกระจกบังลมข้างซ้าย - ขวา ออก + ติดตั้ง ยิงกาวยใหม่ทั้งคัน	18,691	59
22	เปลี่ยนคันโยกเกียร์พร้อมติดตั้ง	5,500	-
23	ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแก๊อ์โดยสาร + แก๊อ์พนักงานขับรถทุกที่นั่ง	11,682	25
24	เปลี่ยนใบ + ก้านบิดน้ำฝน 2 ชุด	11,214	96
25	เช็คระบบไฟภายใน + ภายนอกใหม่รอบคัน	7,476	64
	รวม	560,892	62
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	39,262	48
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น (หกแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)</b>	<b>600,155</b>	<b>10</b>

รถคันที่ 2 หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	บาท	
1	ลอกสีเก่าออกรอบคัน + ซ่อมประตูแผ่นหุ้มตัวถัง + เปลี่ยนอลูมิเนียมแผ่นหุ้มฝาเกะข้างซ้าย-ขวาใหม่ + เปลี่ยนชุดกลอนล็อกฝาเกะใหม่ 10 ชุด ตัดต่อโครงพื้นเกะเก็บของซ้าย-ขวา + ปูสแตนเลสพื้นเกะ (ของเดิม)	51,401	87
2	ตัดต่อसानโครงประตูหน้าซ้าย-ขวา + ประตูฉุกเฉิน ด้านขวา + เปลี่ยนซบในประตูใหม่ เปลี่ยนกลอนล็อกประตูใหม่ - ซ่อมปะผุบันได + หุ้มผนังข้างบันไดใหม่	14,018	70
3	เปลี่ยนชุดเปิด - ปิดประตูอัตโนมัติใหม่ + อุปกรณ์ประตู 1 ชุด	9,345	80
4	เคาะซ่อมแต่งโครงแผงหน้า + กันชนหน้า+ ตัดเปลี่ยนแผ่นหุ้มกันชน + ถอดประกอบ ติดตั้งชุดไฟหน้า - ชุดขากระจกมองข้าง + เจาะทำเบ้าไฟในกันชนหน้าใหม่ ข้างละ 1 ดวง	7,476	64
5	เปลี่ยนชุดขากระจกมองข้างซ้าย - ขวาใหม่ 1 ชุด	10,280	38
6	ร้อยผ้าขางปูพื้นเก่าออก - ใ้วัสดุขัดแต่งพื้นไม้ใหม่ + เปลี่ยนผ้าขางปูพื้นรถใหม่ทั้งคัน	30,000	-
7	เปลี่ยนซบในแผงข้างซ้าย - ขวาใหม่ทั้ง 2 ข้าง	18,691	59
8	ทำท้อรีเทินระบบแอร์ใหม่	3,738	32
9	เปลี่ยนหัวจ่ายลมแอร์ใหม่ ทั้ง 2 ข้าง	6,542	06
10	เปลี่ยนไฟนีออนฝ้าเพดานใหม่ 5 ชุด	3,000	-
11	เจียรขัดแต่งรอยต่อแผ่นหุ้มบนหลังคา + ยิงกาวยซิการ์รอยต่อบนหลังคาใหม่ + ถอดพัดลมดูดอากาศบนหลังคาเปลี่ยนยางขอบยิงกาวยึดพัดลมใหม่	7,000	-

(นายไพศาล มือนันต์)

หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	บาท	
12	ซ่อมปะผุแผงท้าย + เกาะซ่อมแต่งตัดขาสวิงฝาปิดท้าย + รื้อถอดประกอบใส่ชุดไฟท้าย	10,000	-
13	ไปวphanสีใหม่ทั้งคัน ใช้สีแห้งช้า ระบบ ทู เค พื้นท้าวครูปพร้อมเคลือบเล็กเกอร์	102,803	74
14	ถอดกระจกบังลมข้างซ้าย - ขวา ยิงกาวยึดกระจกใหม่รอบคัน	18,691	59
15	เปลี่ยนชุดปิดน้ำฝนใหม่ 1 ชุด	10,000	-
16	หุ้มผ้าหนังเก้าอี้ผู้โดยสารและเก้าอี้พนักงานขับรถยนต์ใหม่ทั้งคัน	32,710	29
17	ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเก้าอี้ผู้โดยสารและเก้าอี้พนักงานขับรถยนต์ทุกที่นั่ง	11,682	25
18	ติดฟิล์มกรองแสงใหม่ทั้งคัน	23,364	49
19	เช็กระบบไฟภายใน + ภายนอกใหม่รอบคัน	7,476	64
	รวม	378,224	36
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	26,475	71
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดสตางค์)</b>	<b>404,700</b>	<b>07</b>

  
 (นายไพศาล มือนันต์)  
 ต้นทนาการ